

-23-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (būt) 172

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINTO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071843,73
Y= 587016,65



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,29	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,29	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,28	127,01		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—			
				Apačia	3,28	127,01		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—			
				Apačia	2,46	127,83		
	Nr.4			Viršus	—			
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—			
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—			
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—			
				Apačia	—	—		
Objektas: 01-2213019							Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas (parašas) (pavardė)							2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	