

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~103~~ 19

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6071978,42
Y= 586971,21



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,03	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9.5	Viršus 1,81	128,22
				Apačia	
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,81	128,22
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85	128,18
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					„AB“Inžineriniai tyrinėjimai“ Filialas „TOPOGRAFIJA“
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)