

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 191

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 60718,53,64$$

$$Y = 587121,16$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,92	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,85	127,07	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,85	127,07	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,85	127,07	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė: J. Krukovski
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino: V. Augūnas
				Apačia	—	—	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė: J. Krukovski

Patikrino: V. Augūnas

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)