

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (VSD) 191^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071824,71
Y= 587131,40



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,13	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	3,27	126,86	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,27	126,86	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019	
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 08 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		