

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 191

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUOVI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071853,64
Y= 587121,16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		129,92	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		129,92	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	:		
				Apačia	2,85	127,06			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai"		
				Apačia	2,85	127,06			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia	2,85	127,06			
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019		
				Apačia	—	—			
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė: J.Krukovski	(parašas)	(pavardė)
				Apačia	—	—			
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrinęs: V.Augūnas	(parašas)	(pavardė)
				Apačia	—	—			
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tvirtinimo data)		
				Apačia	—	—			