

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (S) 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g. - Jundos 33-D-6
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 met.	
Dangtis		KET	650	—	129,98	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	129,98	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	2000	2,90	127,08	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,35	127,63	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,35	127,63	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	2,35	127,63	
				Apačia			
	Nr.4	PE	110x6.6	Viršus	2,35	127,63	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2-18019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
						2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	