

20 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(vš) 197

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071829,66
Y= 587127,94



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	150	---		130,07	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	---	---	0,00		130,07	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	---	---	---			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	---	---				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,96	128,11	AB*inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,96	128,11	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,99	128,08	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2/2019	
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino  V.Augonas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	