

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 114 211

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Jundos g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6071800,90
Y= 586966,97

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		130,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,19	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PP	—	—			Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PP	600				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,86	127,33	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,86	127,33	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,86	127,33	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-13019	
						Sudarė:  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino:  V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	