

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 224

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071779,50
Y= 587039,90



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,01	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,01	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus 1,81 128,20 Apačia	
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus 1,81 128,20 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,05 128,16 Apačia	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)