

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. KS 241

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRĖSIMO SCHEMA

X= 6071786,95
Y= 587144,92

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		129,91	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		129,91	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,35	126,56		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	3,35	126,56		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	3,35	126,56		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
Objektas: 01-2-13019							Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas)	J.Krukovsk (pavardė)
Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas)								
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)								