

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (69) **242**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dailios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= **6071783,28**
Y= **587135,58**



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		129,99	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus				
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,00	126,99	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			