

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (176) 245

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071758,56
Y= 587143,90



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra			
Dangtis		KET	300	—		129,78	(Medžiaga, kiekis)			
Žemė		—	—	0,00		129,78	Ar yra vandens? — nėra			
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra			
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:			
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"			
				Apačia						
	Viršus									
	Apačia			3,00	126,78					
	Viršus									
	Apačia									
	Viršus									
	Apačia									
	Nr.4								Objektas: 01-2-13019	
	Nr.5									
	Nr.6									
	Nr.7									
	Sudarė								J. Krukovski (parašas) (pavardė)	
	Patikrinė								V. Augūnas (parašas) (pavardė)	
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)										