

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (75) **248**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= **6071759,76**
Y= **587152,21**



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	129,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,76	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,96	127,80	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,96	127,80	Objektas: 01-2/08019
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,99	127,77	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		