

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071977,14 \\ Y &= 587078,49 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		129,92	Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		129,92	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,10	128,12	AB'Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,80			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,10	128,12		
				Apačia	1,80			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,10	128,12		
				Apačia	1,80			
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė: J.Krukovsk (parašas) (pavardė)	
Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)							2009 m. 08 mėn. (Irengimo tyrimo data)	