

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 46 37

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071999,29
Y= 587069,93



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—	<u>130,34</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>130,34</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdužiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus <u>1,92</u>	<u>128,42</u>	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus <u>4,92</u>	<u>128,42</u>	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,95</u>	<u>128,39</u>	Objektas: <u>01-2-13019</u>
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrinė <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 08 mėn.
				Apačia		
						(Įrengimo tyrinėjimo data)