

-11-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklydė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (23) 39

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071977,61
Y= 587077,11



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	129,91	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	129,91	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,90 128,01	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,90 128,01	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93 127,98	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-08019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)