

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (67) 61

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g. - Laimos
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	130,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,33	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2,00	2,60	127,73	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE 160x9,5	Viršus 1,90	128,43	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE 160x9,5	Viršus 1,90	128,43	
			Apačia		
	Nr.3	PE 110x6,6	Viršus 1,90	128,43	Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
			Apačia		