

-11-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 4038 62

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071952.92
Y= 586986.34



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	136,25	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	1,65 128,60	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		