

-15-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 66

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Lamos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071917,88
Y= 586996,91



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,36	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia	1,80	128,56	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,90	128,46	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-213019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
Nr.7			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
			Apačia				