

12 -

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 69

Vilnius
(Miestas)Balsiai Laimos g.
(gatvė)33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis





Horizontalusis



$$X = 6071950,35$$

$$Y = 586981,89$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—		130,16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		130,16	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9.5	Viršus 1,86 Apačia	128,30	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus 1,86 Apačia	128,30	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,90 Apačia	128,26	
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
						2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)