

-13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 48 81

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071956,99
Y= 587085,49

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		129,39	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		129,39	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,60	127,79		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,60	127,79		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,60	127,79		
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovsk	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	
				Apačia				