Vandentiekis	Sklendė	Kortelė Nr.(48) 81a
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Balsiai Dalios g.	33-D-6
(Miestas)	(gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071930,89
Y= 587092,93



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	150	—		129,41
Žemė		—	—	0,00		129,41
Sienos		—	—	—		
Dugnas		—	—			
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,96	127,45
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,96	127,45
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,99	127,42
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB"Inžininiai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-/3019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augonas (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)