

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (134) 83

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071939,56
Y= 587091,48

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—		129,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		129,46	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	127,67	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	127,67	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	127,67	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:	01-2-13019	
Sudarė	Juk	J.Krukovsk
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	JS	V.Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 08 mėn.		
(Irenavimo tyrinėjimo data)		

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovsk
(parašas) (pavarde)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)