

7-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 130 **85**

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071929,92
Y= 587094,12

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,37	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,37	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,77	127,60	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,77	127,60	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,77	127,60	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2-13019							
				Sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas)	J.Krukovsk (pavardė)	
				Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas)	V.Auganas (pavardė)	
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							