Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr.(41) 87
Vilnius (Miestas)	Balsiai Dalios g. (gatvė)	33-D-6 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071919,89
Y= 587098,04



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	300	—		129,43
Žemė			—	0,00		129,43
Sienos		PVC	—	—		
Dugnas		PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1,90	127,53
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1,90	127,53
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes ..... nėra
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? —— nėra
Ar yra dujų? —— nėra
Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovsk (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Auganas (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)