

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132 88

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6071938,16
Y= 587090,48



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,46	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,94 127,52	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,94 127,52	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,97 127,49	Objektas: 01-2-0019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V. Auganas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	