

-13-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 133 89

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071937,82
Y= 587090,84



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>129,46</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>129,46</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus <u>1,94</u> <u>127,52</u>	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus <u>1,94</u> <u>127,52</u>	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,97</u> <u>127,49</u>	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	