

78-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (357) 112

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)


33-0-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071861,37
Y= 587218,16

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	128,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	128,94	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas	PVC	600	—	—	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,68 127,26
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,68 127,26
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,68 127,26
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)
Patikrinęs V. Augėnas
(parašas) (pavardė)
2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)