

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 639. 131

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6071879,71
Y= 587311,99



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		129,95	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		129,95	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,50	127,45		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,50	127,45		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)								
Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)								
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								