

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42 142

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsų g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071871,96
Y= 587405,92



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		129,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,63	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	1,74	127,89	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus	1,74	127,89	
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,80	127,83	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	