

-31-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 45 143

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071867 66
Y= 587407 91



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	150	—		129,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,71	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus Apačia	1,76 127,95		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus Apačia	1,76 127,95		
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus Apačia	1,78 127,93		
	Nr.4			Viršus Apačia			
	Nr.5			Viršus Apačia			Objektas: 01-2-13019
	Nr.6			Viršus Apačia			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
	Nr.7			Viršus Apačia			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)
							2010 m. 05 mėn.
							(Įrengimo tyrinėjimo data)