

23-

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

Šulinys  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (336) 211

Vilnius  
(Miestas)


Balsiai Aušrinės g.  
(gatvė)

33-D-7  
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071785,74  
Y= 587234,93



|             |      |          |           |                      |             |                                                  |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė    | Lipynės ..... nėra                               |
| Dangtis     |      | KET      | 300       | —                    | 127,29      | (Medžiaga, kiekis)                               |
| Žemė        |      | —        | —         | 0,00                 | 127,29      | Ar yra vandens? — nėra                           |
| Sienos      |      | PVC      | —         | —                    | —           | Ar yra dujų? — nėra                              |
| Dugnas      |      | PVC      | 315       | —                    | —           | Pastabos:                                        |
| Vamzžiai    | Nr.1 |          |           | Viršus               |             |                                                  |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |
|             | Nr.2 | PVC      | 160       | Viršus               |             | AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA" |
|             |      |          |           | Apačia               | 1,62 125,67 |                                                  |
|             | Nr.3 |          |           | Viršus               |             |                                                  |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |             | Objektas: 01-2-13019                             |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |             | Sudarė J. Krukovski<br>(parašas) (pavarde)       |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |             | Patikrino V. Augūnas<br>(parašas) (pavarde)      |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |             | 2009 m. 08 mėn.<br>(Įrengimo tyrinėjimo data)    |
|             |      |          |           | Apačia               |             |                                                  |