

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~40~~ 22

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071991,84
Y= 587264,83



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,32	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		130,32	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		1,37	128,95	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia					
	Nr.2			Viršus					
				Apačia					
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					
Objektas: 01-2-13019							Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas)		J. Krukovski (pavardė)
Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas)							V. Augūnas (pavardė)		
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)									