

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 459 233

Vilnius
(Miestas)


Balsai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071773,95
Y= 587349,14



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes	nera	
Dangtis	KET	300	—	128,58	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė	—	—	0,00	128,58	Ar yra vandens? —	nera	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? —	nera	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:		
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	3,07	125,51	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Fitalas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,07	125,51	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	3,07	125,51	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
					Objektas:	01-2-13019	
					Sudarė	J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
					Patikrinė	V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		