

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~48~~ 238

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071774,69
Y= 587347,90



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—	128,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	128,66	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,94	126,72	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,94	126,72	Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,97	126,69	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2009 m. 08 mėn.
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		