

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 422 29

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071981,73
Y= 587276,48



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	136,44	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 2,08 128,36	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 2,08 128,36	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,11 128,33	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	