

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33) 3

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)


33-D-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071969,24
Y= 587180,90

Vertikalūs



Horizontalūs



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	130,40	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė: J. Krukovsk (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)