

-9-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 374 4

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6071966,86
Y= 587172,45



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,43	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	1,95	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4	—	Apačia	128,48	
	Nr.5	—	Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6	—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
	Nr.10	—	Apačia	—	
	Nr.11	—	Viršus	—	
	Nr.12	—	Apačia	—	
	Nr.13	—	Viršus	—	
	Nr.14	—	Apačia	—	