

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (23) 45

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		130,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,36	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,76	128,60	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,76	128,60	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,82	128,54	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
							Objektas: 01-2-13019
							Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
							Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
							2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)