

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (17) 47

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	130,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,43	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,82 128,61	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,82 128,61	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,90 128,53	Objektas: 01-2-18019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2010 m. 05 mėn. (Inžinierio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		