

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 54



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)


33-0-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6071930,56
Y= 587185,30



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>130,46</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,46</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	<u>2,10</u>	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4	—	Apačia	<u>128,36</u>	
	Nr.5	—	Viršus	—	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.6	—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	Patikrinęs <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
	Nr.10	—	Apačia	—	