

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~437~~ 74

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g. - *Jundos* 33-D-7
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071916,52 \\ Y &= 587298,28 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met.	
Dangtis		KET	650	—	130,20	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	130,20	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	2000	2,50	127,70	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,95	128,25	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
	Nr.2	PE	110x6.6	Apačia	1,95		
				Viršus	1,95		
				Apačia	1,95		
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,95	128,25	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4	PE	110x6.6	Apačia	1,95		
				Viršus	1,95		
				Apačia	1,95		
	Nr.5			Viršus			Sudrė J.Krukavski (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
						2009 m. / 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	