

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~43~~ 74

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

Jundos 33-0-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071916,52 \\ Y &= 587298,28 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis		KET	650	—		130,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,20	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,50		127,70	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,95	128,25	AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,95	128,25	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,95	128,25	Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4	PE	110x6.6	Viršus	1,95	128,25	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. // 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			