

-26-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 39 94

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6071907,62
Y= 587387,62



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>129,77</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>129,77</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	<u>1,64</u>	
	Nr.3		Viršus	<u>128,13</u>	Objektas: <u>01-2-13019</u>
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino <u>V. Augonas</u> (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		