

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (36) 97

Vilnius
(Miestas)Balsiai Balsių g.
(gatvė)33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6071909,91$$

$$Y = 587393,02$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,78	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,76 128,02	
			Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,76 128,02	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,82 127,96	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-12019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V.Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	