

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (37) 98

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607190,973
Y= 587393,53



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		129,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,76	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	1,75	128,01	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus	1,75	128,01	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,81	127,95	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-18019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 05 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)