

- 6 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~607~~ 113

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėj. g.
(gatvė)

33-0-8
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



$$X = 6071891,51$$


$$Y = 587496,97$$

$$\oplus - 28,21 - 1 - \oplus - 2 - 26,90 - \oplus$$

Numėj. g.

$$\oplus \quad \oplus \quad \oplus$$

Horizontalusis



6
2MG

↑
S
↓

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	128,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	128,11	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	2,07	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	2,07	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,07	
	Nr.4			Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	