

-8-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 514 121

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

33-0-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071900,57
Y= 587522,31



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		127,31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		127,31	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,95	125,36	
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,95	125,36	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,95	125,36	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4	—	—	Viršus	1,95	125,36	-
				Apačia			
	Nr.5	—	—	Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.6	—	—	Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.7	—	—	Viršus			Patikrinė V. Augūnas
				Apačia			
Nr.7	—	—	Viršus			2009 m. 08 mėn.	
			Apačia				