

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 515 125

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Numėjos g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071899,60
Y= 587521,75



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>127,33</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>127,33</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Varzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,97</u> <u>125,36</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filtalas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,97</u> <u>125,36</u>	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>2,00</u> <u>125,33</u>	Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2009 m. // 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)