

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulins
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (31) 183

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumų g.
(gatvė)

33-D-8
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontal talus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	124,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,54	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	
				Apačia 1,62	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2213019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2010 m. 05 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	